



PRINCIPIOS MÁQUINAS

Pares Resistentes

• PARES RESISTENTES DE DISTINTAS CARGAS

$$T_R = K * N^2$$

- Bombas centrífugas
- Compresores centrífugos
- Ventiladores y soplantes
- Centrifugadoras

$$T_R = K * N$$

- Prensas
- Máquinas herramientas

$$T_R = K / N$$

- Bobinadoras
- Máquinas fabricación chapa

$$T_R = K$$

- Máquinas elevación
- Cintas transportadoras
- Machacadoras y trituradoras
- Compresores y bombas de pistones

